

Molino de Valdosta
Orientación de contratista
2019

Seguridad
Medio ambiente
Seguridad



NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES

Valdosta molino (229) 559-7911

EMERGENCIA 700 o (229)559-2361

Primeros auxilios a (enfermera planta) 362 o 229-559-2362

(Directo)

Seguridad Dpto. 340 o 231 o 362 o 326 o 268

257 Dpto. medio ambiente o 239 o 237 o 382

Técnico Dpto. 391 o 238 o 304

Administración de seguridad de proceso 359 o 306

Operador de mantenimiento 200

327 del Dpto. de ingeniería

Dpto. de producción 322

Oficial de seguridad de radiación 263

Norma 239 o 237 (Departamento de medio ambiente)

Puerta de seguridad # 1 361 o 229-559-2361 (Directo)

Seguridad puerta # 4/5 (229) 559-6475

Scalehouse (229)559-2371

¡BIENVENIDO AL MOLINO DE VALDOSTA
Nuestro objetivo es lograr un ambiente de trabajo libre de riesgo por promover la seguridad y salud.

Creemos que todo lo que hacer es digno de hacer con seguridad.
"La seguridad es responsabilidad de todos".

El molino de Valdosta tendrá un nivel de cero tolerancia para las violaciones de Seguro las prácticas, políticas y procedimientos.

Seguridad de molino

1. Directrices de seguridad

- Contratistas deben pasar una prueba de pantalla de drogas antes del empleo. Los empleadores deben tener documentación para apoyar este hecho. La droga al azar y pruebas podrán realizarse en cualquier momento para los empleados del contratista.
- Contratista de puerta #4 está configurado para no Unión contratistas, sus empleados y las entregas.
- Contratista puerta #5 está configurado para contratistas Unión, sus empleados y las entregas.
- Puerta #4 y #5 será tripulada por seguridad de 6:00 – 18:00 el lunes al viernes y alrededor del reloj durante el cierre del molino.
- Contratistas deben firmar adentro y hacia fuera con el guardia de seguridad y salir el molino a través de la misma puerta de entrada.
- Contratistas se emitirá una credencial para identificación por nombre o número. La insignia debe llevarse a simple vista en todo momento.
- Se permitirá sólo vehículos de la empresa emitidos un permiso de vehículo en propiedad del molino. No se permitirán vehículos personales.
- Vehículos que entran a las puertas del molino deben mostrar "Nombre o logotipo de la empresa" en el vehículo para fines de identificación. Dejar las llaves en el encendido en todo momento al aparcar dentro de la planta en áreas de producción y mantenimiento.
- LÍMITES de velocidad debe ser observado en todo momento o los privilegios de conducir pueden ser terminados.
- La política de la planta prohíbe **el uso, venta, posesión, fabricación, dispensación o distribución de alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas, mientras se realiza negocios de PCA o en instalaciones de PCA, está prohibido.** Esto incluye todos los estacionamientos. Los vehículos en el estacionamiento (s) serán revisados en busca de alcohol. Todo el alcohol que se encuentre en el estacionamiento será confiscado.
- No se permitirá la entrada a la fábrica a ningún empleado contratista o visitante que esté bajo la influencia del **alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas.**
- Contratistas deben utilizar baños y romper las habitaciones proporcionadas por la propia administración. Cualquier contratista atrapado violando esta política le pedirá que deje el molino.
- **Armas de fuego y otras armas no están permitidas en la propiedad de la empresa .** Esto incluye las porciones del estacionamiento.
- El molino reserva el derecho de seguridad inspeccionar vehículos entrar y salir de la propiedad del molino, contenedores, cajas de almuerzo, etcetera. Una fotografía puede hacerse de los contenidos.
- No se permite el uso de cámaras y equipos de vídeo propiedad de molino sin la aprobación previa del molino del Departamento de ingeniería.
- **EL MOLINO DE VALDOSTA Y TODAS LAS PROPIEDADES DE LA PLANTA DE VALDOSTA ESTÁN UN AMBIENTE LIBRE DE HUMO. ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN TODAS LAS ÁREAS DE**

PROPIEDAD DEL MOLINO. ESTO INCLUYE LOTES DE ESTACIONAMIENTO DEL MOLINO. E-Cigs y Vapor NO ESTÁN PERMITIDOS.

- Está prohibido escupir en los pisos, paredes y maquinaria. En botes de basura de molino residuos de tabaco no deben eliminarse.
- Puertas que conducen a los sistemas de efluentes del molino deben estar bloqueada en cuanto se pasa a través. Teclas de sistema de tratamiento de agua de residuos inferiores están disponibles para pago de seguridad en puerta 1.

Procedimientos, políticas y prácticas seguras

2. emergencias de molino

- El molino cuenta con un equipo de respuesta de emergencia activo capacitado para responder a emergencias, tales como: médica, derrames químicos, fuego o rescate de espacio confinado. Para reportar una emergencia, marcar extensión **700** desde cualquier teléfono de molino o **canal #1** en radio de un molino. Dar su nombre, empleador, ubicación y la naturaleza de la emergencia. El receptor de la llamada activará el equipo de respuesta de emergencia.
- Si usted tiene una línea de teléfono o celular exterior, llame a la guardia en puerta 1 por marca **(229)559-2361** para reportar una emergencia.

3. alarmas

El molino de Valdosta tiene varias alarmas identificar ciertas operaciones de molino y emergencias. Molino alarmas incluyen:

- a. Fuego (sirena continua).
- b. Evacuación (tono alerta señalado).
- c. Tornado ADVERTENCIA (alerta de tono señalado)
- d. Molino de emergencia alarma (sirena pulsante)
- e. Todo claro (tono alerta señalado)
- f. Prueba (tono alerta señalado)
- g. Prueba semanal de caldera de recuperación (tono alerta señalado)
- h. ESP de caldera de recuperación (*Whoop Whoop* - todos fuera de la explotación personal debe salir de la caldera de recuperación e informe a la sala de Control de recuperación).
- i. Áreas de alzamiento (*sonando campanas, luces destellando*- alzamiento alarmas incluyen: rompió batidor alzamiento, alzamiento de recuperación, arandela de alzamiento, alzamiento de potencia).

4. evacuación

- En el caso de una evacuación, la alarma sonará. Empleados del molino se notificará a través de radios y localizadores de la finalidad deseada ruta de evacuación.
- Contratistas deben informar a la sala de Control de funcionamiento más cercano para obtener instrucciones.
- Puntos establecidos del molino son:
 1. Puerta #1 y capacitación centro (primaria)
 2. Escala casa/Madison Hwy (secundaria)
 3. #4/5 la puerta este del molino (suplente)
- Jefe cuentas serán obtenidas en el punto de montaje por un Supervisor o designadas persona para asegurarse de que todo el mundo tiene en cuenta.

5. Normas generales de seguridad

- No utilice aire comprimido para la limpieza de restos de ropa o la piel. NO se permite el uso de aire comprimido para el personal de limpieza. El uso de aire comprimido para la limpieza se limita a lanzas con dispositivos deadhead instalados o superiores a cinco pies de longitud.
- Protección de la máquina no se debe quitar de maquinaria a menos que el trabajo requiere la

eliminación de un guardia. Procedimientos de bloqueo debe estar en lugar antes de quitar un protector. Protectores deben ser reemplazados antes de completa la tarea.

- No se permitirá jugar en cualquier momento.
- Sueltas de ropa (incluyendo corbatas), no deben usarse en áreas de producción o mantenimiento.
- Cabello más largo que la longitud del collar será refrenado en la longitud del cuello cuando en la producción o áreas de mantenimiento.
- No hay anillos de silicona no están permitidos en el molino. ADVERTENCIA: Colocar cinta sobre anillos o guantes en la mano con un anillo de protección ni eliminar el requisito para retirar un anillo del dedo sin silicona.
- Peatones deben observar el tráfico en todo momento y utilizar las aceras y caminos establecidos en el molino.
- Respetar límites de velocidad de 5 millas por hora en todo momento. Exceso de velocidad en la propiedad del molino no setolerará.
- NUNCA pase debajo de materiales suspendidos en cualquier momento. Siempre tenga señales de advertencia y alarmas en la zona que estás trabajando.
- Venir a una parada completa en todas las señales de parada y observe todas las instrucciones antes de proceder.
- Marca o bandera objetos que extienden más de 5 pies de un vehículo o remolque.
- Asegurarse que todas las bridas estén sujetas con un tornillo en cada agujero de perno.
- Empleados de la contratista del montar a caballo en la parte posterior de camionetas pickup deben sentarse dentro de la cama del camión al ser transportado.
- Reportar todos los incidentes a su supervisor. Todos los incidentes que implican a empleados del contratista notificar al administrador de proyectos, la enfermera en el 362, o seguridad en 361 antes de abandonar el sitio de molino.

6. Clima Severo / Rayo

- Si la advertencia lo permite, asegure todo el equipo exterior, materiales sueltos, etc. en el lugar de trabajo y el área de la tienda.
- Un supervisor o persona designada controlará el clima amenazador y notificará a los empleados afectados cuándo tomar medidas después de escuchar un trueno, ver un rayo o percibir cualquier otra señal de advertencia de una tormenta eléctrica que se aproxima. Como mínimo, cuando el borde de ataque de la tormenta que se aproxima o los rayos caigan dentro de las seis millas del lugar de trabajo (30 segundos entre ver el relámpago y escuchar el trueno asociado), las actividades de trabajo al aire libre deben detenerse.
- Se informará a los trabajadores por medio de la radio, el sistema de radiobúsqueda y / o por teléfono / comunicación verbal para detener las actividades de trabajo al aire libre y buscar refugio en un área segura hasta que pase la tormenta. Las actividades de trabajo al aire libre pueden incluir, entre otras, trabajar en espacios abiertos, cerca de objetos altos, trabajar en estructuras elevadas, como tanques o edificios, trabajar con grúas y trabajar desde una plataforma.
- Los trabajadores deben permanecer en el refugio durante al menos 30 minutos después de escuchar el último sonido de un trueno.
- Un supervisor o persona designada informará a los trabajadores por medio de la radio, el sistema de radiobúsqueda y / o por teléfono / comunicación verbal cuándo reanudar el trabajo.
- Post tormenta. Asegúrese de que todos los miembros de la tripulación se tienen en cuenta. Reporte todas las lesiones y daños a la propiedad a su representante de fábrica.

7. seguridad del ferrocarril

- a. Siempre pare y mire a ambos lados antes de cruzar una vía férrea. Nunca cruzar cualquier pista dentro de 10 pies desde el extremo de un carro de ferrocarril. Esperar trenes para moverse en cualquier momento, en cualquier canción, en cualquier dirección.
- b. Jamás entre, encima o debajo de un coche de tren para cruzar las pistas. Nunca subir encima o debajo de una vagón de tren.

- c. En ningún momento nadie podrá sentarse o acostarse en un vagón.
- d. NO estacione vehículos en o dentro de 6 pies del riel más cercano.
- e. El interruptor del riel ubicado en frente del Chip # 1 de Silo debe estar bloqueado y etiquetado, y la Bandera Azul debe colocarse en la vía en cualquier momento en que se realicen trabajos que involucren equipos, vehículos o personal que entren en contacto con la vía en el lado este de el interruptor del carril.
- f. Para todos los demás trabajos que no sean de rutina que involucren equipo y / o personal que trabaje en / obstruya las pistas RR, se debe instalar un Derailer portátil y una Bandera azul en las pistas y se debe notificar a las personas apropiadas. Póngase en contacto con su representante de molino.

8. equipo de protección personal (EPP)

- a. Lentes de seguridad se requiere en todo momento en propiedad de molino a menos que sea en un centro de control o la oficina. Gafas de seguridad graduadas deben tener protectores laterales conectados. Lentes de seguridad son necesarios dentro de vehículos.
- b. Protección de oídos es necesaria en todas las áreas publicadas a lo largo del molino. Las siguientes áreas o tareas requieren el uso obligatorio de protección auditiva:
 - i. Todos los pisos de la máquina de papel
 - ii. Todos pisos molino de la pulpa incluyendo Chemi-arandela superior e inferior
 - iii. Todas las plantas energía y recuperación
 - iv. Cáustica y zona del horno
 - v. Grosor de investigación construcción
 - vi. En cualquier momento de operación de equipos pesados y equipos de potencia (en el interior, al aire libre y talleres)
- c. Los cascos deben ser usados en todas las áreas de la planta. Nota: casco no están permitidos en los niveles de sección Fourdrinier o presione mientras la máquina de papel está en funcionamiento.
- d. Guantes de trabajo apropiados deben usarse excepto cuando guantes crea un peligro mayor (alrededor de nips puntos, las partes móviles, etcetera.).
- e. Ropa de protección adecuada debe usarse cuando se exponen materiales peligrosos o
- f. sustancias nocivas.
- g. Personal calificado trabajando en equipos energizados debe usar clase 2 llama ropa mientras que en el molino.
- h. Ropa de trabajo adecuada debe ser usado dentro de edificios y áreas de producción. ropa suelta, es decir se crea un peligro alrededor de maquinaria en movimiento.
- i. Calzado de seguridad puntera de acero son necesarios en todas las áreas de producción, mantenimiento y tiendas eléctricos.
- j. REQUISITO DE ROPA RESISTENTE AL FUEGO
-Todos los contratistas en las áreas de molino casa utilidades de la energía y de la pulpa deberán llevar las siguientes prendas:
 - a) quemar la chaqueta o camisa de manga larga que es clasificada por HRC2 y NFPA 2112
 - b) pantalones de fibra natural
 - c) ropa interior de fibra natural-Si usted tiene alguna pregunta sobre ropa FR y requisitos, comuníquese con su representante de molino.

9. protección respiratoria

- a. Protección respiratoria debe utilizarse cuando exista potencial de exposición a contaminantes en el aire. Los usuarios deben seguir las pautas establecidas por OSHA 1910.134.

10. seguridad eléctrica

- Debe utilizarse un Interruptor diferencial (GFCI) en todas las herramientas eléctricas y alumbrado portátil.
- Siempre siga los procedimientos de Lock Out Tag Out antes de trabajar en eléctrico equipo.
- Personal eléctrico cualificado no expuestos de trabajo en o cerca de equipos energizados sin un representante de la ACP presentes.
- Ningún panel eléctrico, tapa o puerta se puede abrir sin un representante de la ACP presentes.
- Cualquier trabajo de límite a través de pisos, paredes, techos, etc. será necesario un representante de la PCA para estar presente.
 - a. Contratistas eléctricos con una tripulación de 20 o más empleados deben tener un representante de seguridad en el sitio designado (sin herramientas).
 - b. Centros de control eléctrico no deben introducirse sin una persona calificada de molino está presente.
 - c. Contratistas deben utilizar un electricista molino para aislar y restaurar las fuentes de energía eléctrica.
 - d. Un electricista de molino será verificar el aislamiento de la energía eléctrica. Una distancia segura mínima de cuatro pies debe observarse desde el equipo eléctrico mientras se lleva a cabo verificación de aislamiento de energía.
 - e. Cables de extensión eléctrica debe inspeccionada antes de usar. Cables defectuosos deben tomarse inmediatamente fuera de servicio.

11. protección contra caídas

- a. Cuando no es práctico proporcionar las plataformas de trabajo con barandillas, se utilizará protección contra caídas. Esto incluye andamios con barandillas incorrecta.
- b. Equipo anticaídas debe utilizarse durante el trabajo sobre tierra en las alturas de más de cuatro pies, mientras trabajaba en funcionamiento maquinaria o materiales peligrosos y durante el trabajo de una escalera de extensión.
- c. Los acolladores DEBEN ser del tipo de cordón autorretráctil. Las eslingas estáticas ya no están permitidas.
- d. Protección contra caídas debe ser utilizado durante el trabajo de una plataforma o un cubo suspendido.
- e. Trabajo de techo : Cuando el trabajo debe ser completado dentro de 6 pies del borde sin
- f. protección de un techo, protección contra caídas se requiere. Protección contra caídas puede tomar la forma de prevención de caídas (barandas estándar temporales) o de detención de caídas personales.
- g. Cuando trabajo debe completarse en una azotea pero más de 6 pies de cualquier borde no protegido, temporal otoño prevención (barandillas) o debe instalarse un sistema de línea de

advertencia. Se marcan las líneas de advertencia cable de entre 34 y 39 pulgadas de alto retroceder 6 pies o más del borde. Barras deben soportar un 16 lb que fuerza a 30 pulgadas, y la línea debe tener una resistencia mínima de 500 libras.

12. uso de barricada

- a. Barricadas se levantaron en todas las áreas peligrosas. La barricada se erige de tal manera que se garantice la cobertura^o 360. Todas las entradas, las puertas y/o escotillas claramente identificarán como una entrada en una zona de peligro.
- b. Barricadas deben estar etiquetadas en todas las entradas que incluyen el peligro presente (s), los requisitos de PPE para entrar en la zona y el nombre de la Agencia de los padres o la persona levantando la barricada y proporcionarán una zona de amortiguamiento de no menos de seis pies del peligro en cualquier lado (cuando sea posible).
- c. Personal contratista y erigir barricadas en el molino que restringen el movimiento de una

zona a otra debe recibir la aprobación del supervisor de zona antes de levantar esa barricada.

- d. Cinta amarilla de precaución se utilizarán para barricada cualquier área donde un moderado el riesgo existe (es decir arriba trabajo; hoyo o zanja de menos de cuatro pies de profundo). Los trabajadores pueden entrar en la zona si cumplen con los requisitos de PPE aparece en la etiqueta.
- e. Cinta peligro rojo se utilizará para barricada cualquier zona donde existe un riesgo serio (es decir, remoción de asbesto o plomo; uso de grúa o levantar equipo pesado; descubierto hoyos, zanjas o aberturas donde existe un riesgo de caída de más de cuatro pies). Deseen entrar en el área de personal debe obtener permiso para entrar en el área de la Agencia de padres o la persona cuyo nombre está en la etiqueta y cumplir con los requisitos de PPE para entrar en el área.

13. excavaciones

- a. Todas las excavaciones en el sitio deben realizarse según los servicios de ingeniería y las expectativas de la OSHA.
- b. Los trabajadores deberán estar protegidos de derrumbes por usando un sistema de pendiente adecuado o un soporte adecuado protectora sistema.
- c. Caja fuerte significa de entrada y salida debe proporcionarse a los trabajadores en excavaciones.
- d. Deben proporcionarse barricadas alrededor de los sitios de excavación para evitar el acceso no autorizado.
- e. Se realizarán pruebas atmosféricas para excavaciones donde atmósferas peligrosas se podrían esperar razonablemente que existe.
- f. Trabajadores en una excavación deben equiparse con el equipo de protección personal adecuado. Un arnés de cuerpo entero y línea de vida, en su caso, se requiere para entrar en las excavaciones
> 5 pies de profundidad.
- g. Las excavaciones deben ser examinadas diariamente por una persona competente.
- h. Su molino de mantenimiento/Ingeniero representante puede obtenerse un permiso de excavación de PCA.

14. operación de elevador de horquilla

- Sólo certificado o entrenados los operadores están autorizados a operar una carretilla elevadora o camión la abrazadera sobre la propiedad del molino y deben tener documentación para apoyar ese hecho.
- Carretillas elevadoras deben operarse en forma segura. Sólo el operador puede montar en el montacargas.
- Montacargas deben ceder el paso a los peatones y observar todas las señales de tráfico y velocidad límite.
- Cualquier montacargas llevando una carga, bloquea la vista del conductor, se deben operar en marcha atrás y el operador debe mirar en la dirección del recorrido.
- Carretillas elevadoras deben viajar con la horquilla levantada no mas de 2 a 4 pulgadas, con o sin carga, excepto cuando las condiciones de terreno permitan lo contrario.
- Manipulación libre puede afectar la capacidad y operación segura de un montacargas y debe utilizarse con extrema precaución. Sólo se manipularán cargas estables y con seguridad dispuestas de esta manera.

15. Grúas / Exteriores - Elevación de cargas

- Antes de hacer un levantamiento, los siguientes elementos deben estar en su lugar:
- Comunique el plan de levantamiento y el (los) tiempo (s) esperado (s) con el personal en el área afectada.
- Establezca la ruta de viaje y marque los límites / área de barricada para mantener al personal no autorizado fuera de la zona de caída.
- Sitúe a la (s) persona (s) en tierra según sea necesario para garantizar que personal no autorizado no entre en

la zona de caída al realizar un levantamiento.

- Use AIR HORN para alertar al personal para que despeje el camino cuando se realiza el levantamiento y al finalizar el sonido del elevador AIR HORN nuevamente.

16. grúas de interior/carga

- Cualquier contratista que realizan un trabajo que requiere el uso de una grúa de interior/puertas de arriba debe tener autorización de su jefe de proyecto antes de uso. El folleto de lista de grúa debe ser completado en el previo de control colgante utilizar.
- Si usted está planificando alta trabajo en el camino de la máquina de papel grúas debe asegurarse de que las personas trabajan por encima en la ruta de acceso de una grúa han protagonizado las barricadas caballete proporcionadas por la producción en el área donde están trabajando. También debe tener una persona señalado seguridad reloj situada en la zona para advertir a personas que trabajan por encima de que una grúa se aproxima. Las barricadas caballete también permitirá que el operador de grúa sabe que alguien está trabajando sobre esa zona.

17. etiquetado de productos químicos y materiales peligrosos / notificación de derrames

- Todos los contenedores de materiales químicos deben etiquetarse apropiadamente para identificar los riesgos asociados con el contenido. Esto incluye contenedores temporales. Los materiales no utilizados no deben dejarse en el lugar de trabajo.
- Envases vacíos se deben desechar correctamente y no queden en el lugar de trabajo.
- El molino utiliza el "peligroso Material identificación System" (HMIS) para etiquetar todos los contenedores, bolsas, tambores, tanques, etcetera. La etiqueta codificada por colores (azul = salud, rojo = inflamabilidad y amarillo = reactividad) identifica los peligros asociados con el material. El sistema de numeración (0 – 4) clasifica la severidad de los peligros con 0 (peligro mínimo) y 4 (extremadamente peligroso). El sistema HMIS es color-coded y número nominal igual que el sistema de la National Fire protección Association (NFPA).
- CUALQUIER derrame de productos químicos, aceites y otros materiales debe notificarse inmediatamente al Departamento de medio ambiente. Para derrames grandes y cualquier derrame al suelo, llame a ext. 700 para activar el equipo de materiales peligrosos.
- El molino de Valdosta cumplirá con OSHA y el nuevo GHS o sistema Global Armonizado para la clasificación y etiquetado de contenedores de materiales peligrosos. La nueva etiqueta GHS mostrará palabras, como "Peligro o ADVERTENCIA" pictogramas para indicar los peligros asociados con el producto químico. MSDS u hojas de datos de seguridad Material se formatear por los fabricantes de químicos y se llamará "SDS o fichas de seguridad. El molino de Valdosta continuará utilizando el sistema HMIS en lugar para etiquetar todos los contenedores secundarios de materiales peligrosos.

18. ficha de seguridad (SDS)

- Un SDS se requiere para todos los productos químicos.
- PREVIO a envío o traer cualquier químico en sitio, una Solicitud de química debe completar su representante del molino y aprobados por la gerencia del molino.
- Ordenadores se encuentran en cada departamento para acceder a una copia de SDS de cualquier producto químico en el inventario de molino. Es importante saber el nombre comercial de un producto químico cuando se utiliza un ordenador de acceso.
- Todas las hojas de SDS química temporales son mantenidas por el departamento técnico.

19. servicio de limpieza

- Buen servicio de limpieza es esencial para seguridad. Mantener pasillos y áreas de trabajo limpio y ordenado.
- Mangueras de aire y agua deben ser enrolladas y almacenadas cuando no esté en uso.
- Soldadura de cables y mangueras de la antorcha de corte se deben colocar encima de la cabeza o alrededor de pasarelas para evitar tropezones.

- Peligros que se van a limpiar inmediatamente o cuerda/bloqueado hasta que el peligro puede ser corregido.

20. cilindros de Gas comprimido

- Cuando se almacena oxígeno y acetileno, cilindros deben ser al menos 20 pies separado o separado por un firewall.
- Cilindros deben fijarse en posición vertical con una cadena, cable u otro material no combustible.
- Cuando se quitan los reguladores, tapas de protección deben estar en lugar.
- Flash nuevo pararrayos deben ser usados con todos los equipos de oxígeno y acetileno. Equipo que no tiene el amortiguador de flash incorporado en la boquilla puede utilizar el tipo de conexión rápida.
- Los cilindros deben permanecer en posición vertical mientras esté en uso o mientras son transportados.
- Cilindros de transporte deben fijarse en una cuna aprobada o canasta con tapas de protección en el lugar y las mangueras desconectadas.

21. escalera seguridad

- Inspeccione todos escaleras antes de utilizar para cualquier defecto.
- Escaleras de extensión deben tener topes positivos y extender por lo menos 3 pies por encima de la superficie a ser alcanzado.
- Escaleras de extensión deben atados apagado y asegurados antes de comenzar el trabajo.
- Nunca se pare más arriba del 2nd peldaño de arriba en una escalera o en el 3rd peldaño desde la parte superior de una escalera de extensión.
- No coloque nunca una escalera en o cerca de la ruta de los "viajes" sin asegurar el área.
- Escalera no conductora debe utilizarse para cualquier trabajo en instalaciones eléctricas.
- Metal o madera escaleras no están permitidas para uso en cualquier momento.

22. seguridad de andamio

- a. Andamios deben montarse de acuerdo con las recomendaciones de diseño y/o de fabricantes.
- b. Equipo de andamio debe estar en buen estado y útil.
- c. Andamios deben erigidos, movidos o desmontados por personas calificadas.
- d. Andamio, estructura de soporte debe ser sólido / rígida con placas base en firme contacto con travesaños.
- e. Los andamios deben ser todo plomo y arriostamiento en su lugar y conectado
- f. Plataformas de trabajo deben ser completamente entablonada y asegurada del movimiento. Entablonado madera debe clasificar para el uso del andamio.
- g. Barandillas y del dedo del pie-tableros deben montarse cuando sea necesario. Debe utilizarse donde no instalan barandillas adecuadas para proteger a los trabajadores de los riesgos de caída en alturas de 4 pies o mayor, personal de equipo anticaídas.
- h. Debe proporcionarse acceso seguro a todas las plataformas.
- i. Andamios deben ser etiquetados e inspeccionados diariamente antes de su uso por una persona competente.

23. análisis del trabajo trabajo

- Un análisis de trabajo de trabajo es obligatorio para todos los peligros y medidas de seguridad necesarias han sido identificados antes de comenzar un trabajo.
- Un análisis de trabajo de trabajo puede obtenerse desde el administrador de proyectos o en la ventana del almacén. Para obtener más información, póngase en contacto con su Gerente de proyecto.
- Un trabajo trabajo análisis debe llenado completamente y firmado por el explotador de la zona antes de empezar la obra. La parte delantera o superior del análisis del trabajo debe retirarse y permanecer en la sala de control con el operador. La parte inferior o parte posterior de los análisis de obra (copia) debe ser publicada en el lugar de trabajo.

- INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA COMPLETAR EL ANÁLISIS DEL TRABAJO TRABAJO SE IMPRIMEN EN LA PARTE TRASERA DE CADA FORMA.
- Un análisis de trabajo de trabajo es válido para la duración del trabajo hasta 12 horas o cambio de turno; que ocurra primero.
- Un análisis de trabajo de trabajo debe girarse el explotador de la zona al finalizar un trabajo.

24. confinado espacio entrada

- La porción de entrada de espacio confinado del trabajo trabajo análisis debe completarse antes de entrada en un espacio confinado.
- Todos los espacios confinados deben ser objeto de dumping y limpiar desde el exterior siempre que sea posible antes de la entrada.
- Lock Out Tag Out se completará antes de entrada en un espacio confinado.
- Ventile el espacio si es necesario. Ventilación de aire forzado puede ser necesario cuando se suelda y se realizan las operaciones de corte.
- Localice el más cercano equipo primeros auxilios y de emergencia como se ha señalado en el permiso (ver el personal operativo en la zona). El asistente debe saber cómo activar el equipo de respuesta de emergencia si es necesario. El molino ha capacitado a personal en sitio para responder a emergencias de espacio confinado.
- Una radio u otro dispositivo de comunicación debe estar disponible para la comunicación entre los miembros del asistente y el equipo de entrada.
- Salvavidas y un arnés de seguridad se requieren para las entradas verticales en un espacio confinado (de tapa de tanques, pozos, etc. mayor de 5 pies de profundidad).
- Pruebas atmosféricas deberán realizarse antes de la entrada en cualquier espacio reducido. Un representante de la ACP realizará todo inicial pruebas atmosféricas para los contratistas de entrar en un espacio confinado, a menos que haya sido autorizado de lo contrario (es decir, contratista XYZ tiene a un responsable de seguridad designado para pruebas atmosféricas, calibración de instrumentos, etcetera).
- Un espacio confinado que no entraron o desocupado durante más de dos horas será necesario repetir el análisis del espacio antes de volver a entrar.
- Monitoreo continuo es necesario en todo momento para el trabajo de espacio confinado. Un Monitor atmosférico debe estar dentro del espacio limitado en el área de trabajo todo el tiempo que el permiso está activo. Si el trabajo se está realizando en los diferentes niveles, debe haber un monitor en cada nivel.
- Todos los trabajadores en un espacio confinado firmará el confinado espacio de entrada del permiso. Nota: Se puede utilizar una lista separada para entradas múltiples o para múltiples participantes y se adjunta al permiso original para registrar el nombre de los participantes, la hora y el tiempo de espera.
- El número mínimo de miembros del equipo de entrada requerida para una entrada segura es: una entrada de equipo Supervisor, un ayudante y un trabajador (es).
- El Supervisor del equipo de entrada debe asegurarse que todos los miembros del equipo están familiarizados con toda la operación, el permiso ha sido llenado y firmada por todos los miembros del equipo y los accesorios de protección y herramientas están disponibles para realizar el trabajo con seguridad.
- La operadora no podrá salir del punto de entrada hasta que todos los trabajadores han cerrado el espacio.
- Cualquier cambio en las condiciones de entrada requiere salida inmediata del espacio y los riesgos deben ser identificados y controlados antes de reingreso.
- Contratistas y empleados del molino en un espacio confinado al mismo tiempo para realizar el trabajo deben utilizar permisos de entrada para la realización de una entrada.

25. trabajos en caliente

- El permiso de trabajo caliente es un permiso separado y debe ser completado en conjunto con el seguro permiso de trabajo antes de realizar cualquier trabajo en caliente (soldadura, quema,

molienda, corte, etcetera.).

- Permiso de trabajo caliente puede obtenerse desde el administrador de proyectos o en la ventana del almacén.
- El director del proyecto y el Supervisor de zona del Departamento en que están trabajando deben firmar el permiso antes de empezar la obra.
- Pruebas atmosféricas deben realizarse para determinar si hay gases inflamables presentes antes de realizar cualquier trabajo caliente para cualquier línea o vaso que contiene o tiene el potencial para contener un material inflamable. Monitoreo continuo debe llevarse a cabo en cualquier área cuando se realizan trabajos en caliente donde hay un potencial para una atmósfera inflamable. Un representante de PCA realizará todas las pruebas atmosféricas iniciales para contratistas que realicen trabajos en caliente a menos que se haya autorizado de otra manera (es decir, el contratista XYZ tiene una persona de seguridad designada responsable de las pruebas atmosféricas, instrumentos de calibración, etc.). Se debe realizar un monitoreo continuo en cualquier área cuando se realice un trabajo en caliente donde exista la posibilidad de una atmósfera inflamable. Todos los dispositivos de monitoreo de gas deben calibrarse y mantenerse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- La copia superior del permiso de trabajo caliente se mantendrá por el área de Supervisor del Departamento de registro del trabajo y el fondo (copia) deberá permanecer en el lugar de trabajo caliente con los que realizar el trabajo.
- Un reloj de fuego señalado es necesario durante y 1/2 hora después de la terminación de todos los puestos de trabajo. El reloj de fuego designado deben firmar el permiso de trabajo caliente y se identifica fácilmente con el uso de un chaleco naranja. El reloj de fuego debe indicar el tiempo de permiso caliente terminar el trabajo.
- Contratistas deben proporcionar sus propios extintores y eliminarlos desde el lugar de trabajo cuando el reloj de fuego se completa.
- Los permisos son para ser entregados al operador de equipo de área sobre la terminación del trabajo.
- INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LLENAR UN PERMISO DE TRABAJO CALIENTE SE IMPRIMEN EN LA PARTE TRASERA DE CADA PERMISO.

26. Monitoreo Atmosférico / Monitores

- Un representante de PCA realizará todas las pruebas atmosféricas iniciales para los contratistas que ingresen a un espacio confinado o realicen trabajos en caliente, a menos que se haya autorizado de otra manera (es decir, el contratista XYZ tiene una persona de seguridad designada responsable de las pruebas atmosféricas, instrumentos de calibración, etc.)
- Los monitores atmosféricos deben usarse para la supervisión continua de todos los trabajos que requieren entrada a espacios confinados y trabajo en caliente. Los monitores atmosféricos utilizados para el monitoreo continuo deben ser suministrados por el contratista y deben ser del tipo multigás que mide oxígeno, LEL (gases combustibles), CO (monóxido de carbono), H₂S (sulfuro de hidrógeno) y deben estar equipados con un sensor PID para Detectando hidrocarburos y algunos vapores inorgánicos por fotoionización.

27. soldadura – tierra apropiado el procedimientos

- Edificio de acero no es debe ser utilizado para propósitos de puesta a tierra durante la soldadura los procedimientos para proteger los cojinetes y el equipo mecánico eléctrico general.
- La soldadura puede realizarse solamente si la toma de tierra separada de soldador está conectado directamente con el metal físico ser soldado con autógena dentro de 6 pies.
- Si eléctrico o mecánico conectado al metal dentro del límite de 6ft, debe conectarse el cable de tierra dentro de 1 pie o excepciones!!!!!!

28. línea rompiendo los procedimientos

- La Lista de verificación para romper líneas / apertura de equipos es parte del Análisis de trabajo y debe ser completada por esa (s) persona (s) que planea realizar actividades de apertura de líneas o ruptura de equipos en las que pueda ocurrir la exposición a un material peligroso.

- El CONTENIDO (S) y los PELIGROS que están asociados con la línea y / o el equipo deben identificarse en la LISTA DE VERIFICACIÓN.
- Los elementos previos al trabajo en la lista de verificación deben completarse para garantizar que las guardas de seguridad estén en su lugar antes de que comience la interrupción de la línea o la apertura del equipo. La identificación del equipo / línea debe aparecer en la lista de verificación.
- El Supervisor de Departamento y el Supervisor de Mantenimiento o su representante deben firmar la lista de verificación antes de que pueda comenzar el trabajo. Si un contratista está haciendo el trabajo, entonces el capataz de trabajo del contratista debe firmar la lista de verificación antes de que el trabajo pueda comenzar. Asegúrese de que la línea o sistema que se ha drenado y alivie la presión. Siempre revise el sistema de puntos bajos que no pueden vaciarse completamente.
- Localizar las duchas y Lavaojos de emergencia antes de comenzar a trabajar.
- PPE adecuado (traje químico, careta, gafas, respirador, etc.) debe ser usado al realizar la rotura inicial en el sistema. Trajes de química deben tener mangas, puños y cuello, área asegurada de tal manera que ningún químico puede comunicarse con cualquier parte del cuerpo. Grabar las mangas en los guantes de uso debe hacerse antes de irrumpir en cualquier línea de productos químicos.
- Siempre Afloje los pernos de la brida en el lado opuesto para permitir cualquier sustancia restante fluya hacia su cuerpo. Si la brida está atascada, pulse una cuña en el lado opuesto de la brida lentamente para hacer la rotura.
- Siempre pruebe las líneas o los vasos que contenían un material inflamable o combustible antes de que comience cualquier trabajo caliente (esto incluye líneas de acción/pulpa y aguas blancas de proceso o de los vasos).
- Una vez que la rotura se hace y el peligro ya no existe, puede eliminarse PPE extra.

29. bloqueo / etiqueta hacia fuera / probar

- Energía peligrosa debe ser bloqueada antes de trabajar en equipo. Un bloqueo personal debe colocarse en todas las fuentes de energía por parte del individuo de realizar el trabajo.
- Cerraduras deben estar acompañadas con una etiqueta de vinilo, identificación de usuario, la fecha y el trabajo que se realiza. Cerraduras deben utilizarse junto con un cierre de tijera.
- Contratistas deben utilizar un electricista molino para aislar fuentes de energía eléctrica. Después de la terminación de un trabajo, debe llamar a un electricista de molino para liberación de bloqueos y restablecer la energía eléctrica. Contratistas no removerá cualquier cerraduras el modo de una fuente eléctrica sin llamar a un electricista de molino.
- Siempre prueba o probar hacia fuera el equipo para asegurarse de que no funcionará antes de comenzar a trabajar.
- Grupo cerradura cajas se utilizará para todos los equipos con más de 3 fuentes de energía.
- Grupo cerradura cajas se acompañará con una lista identificando todas las fuentes de energía a ser bloqueado.
- Contratistas pueden bloquear en las cajas de bloqueo de grupo proporcionado por el molino.
- Cerraduras deben eliminarse en la realización de un trabajo o antes de salir de la fábrica.
- Contratistas de aseguramiento de fuentes de energía 3 o menos en un grupo o sistema de caja de seguridad no se proporciona deben obtener un bloqueo hacia fuera hoja de trabajo aislamiento de la operación representante Departamento o molino para ser llenada y firmada antes de aplicar bloqueos.
- Nunca quitar cerraduras el modo de otro empleado. Si la cerradura de un empleado es sobre por error o el empleado deja el molino en aviso de emergencia, póngase en contacto con el Supervisor del Departamento de área. El Supervisor del Departamento debe obtener un formulario de retiro de bloqueo y llenar antes de sacar la cerradura de otro empleado. Se debe garantizar que el empleado no es en el molino antes del cerraduras el modo puede ser eliminado.

30. gestión de seguridad de procesos (PSM)

- a. Sistema de trementina del molino está regulado por el PSM. Contratistas para trabajar en este sistema deben recibir formación adicional en del sistema riesgos y acción de emergencia a tomar si es necesario. El ingeniero de proyecto o Coordinador del PSM debe contactarse para más detalles. El Coordinador PSM puede ser alcanzado en ext. 359 o 306.

31. asbesto

- a. El molino de Valdosta tiene un eficaz programa de gestión (O & M) para la gestión de materiales que contienen asbesto (ACM) y operaciones.
- b. El molino tiene un "proyecto bandas activo" para el aislamiento de la pipa que identifica los materiales que contienen asbestos y no asbesto que contienen materiales. Una banda roja indica que el material contiene o "se supone" que contienen asbesto. Una banda azul indica que el material no contiene asbesto.
- c. Etiquetas verdes se colocan a lo largo del molino en materiales que han sido probados para asbesto. Para obtener información sobre una etiqueta verde, póngase en contacto con su Gerente de proyecto o la O & M programa Administrador (Wesley Parker) en ext. 263.
- d. Contratistas no deben quitar cualquier aislamiento sin autorización previa. Esto incluye el aislamiento de la pipa, tuberías de revestimiento y materiales para techos.
- e. El molino tiene un aislante in situ en la contención o reducción de materiales que contengan amianto.

32. radiación

- a. Cualquier contratista necesaria para trabajar en una fuente de radiación debe comunicarse con el oficial de seguridad de radiación – Wesley Parker en ext. 263 antes de comenzar a trabajar. Procedimientos específicos y políticas de la empresa deben seguirse al trabajar con cualquier fuente de radiación.
- b. Cualquier contratista que las fuentes de radiación en el molino deben obtener una licencia para poseer el material radiactivo y proporcionar una copia de la licencia al RSO antes de poner la fuente en el molino.

33. hombre levanta

- Hombre ascensores se han tomado "de servicio" a partir de junio de 2016.

34. área de caldera (R4) de recuperación

- a. Todo el personal operativo no entrar en el área de recuperación debe signo y señal de sacar con el operador de recuperación para la rendición de cuentas en caso de emergencia.
- b. En el caso de una caldera de recuperación de emergencia, la alarma sonará. Todo el personal no operativo deberá abandonar la zona de la caldera de recuperación e informe a la sala de Control de la caldera de recuperación (R4) para la rendición de cuentas.

35. área de cáustico

- a. Contratistas que trabajan en el área de cáusticas deben usar el PPE apropiado y botas de caucho adecuados a los riesgos.

36. envío / zona de muelle de carga

- a. El envío / carga del muelle es una zona de alto tráfico de montacargas y movimiento de rollos de papel.
- b. LA ZONA DE ENVÍO ES EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO NO ENVÍO A MENOS QUE SE NOTIFIQUE EL ENVÍO ZONA EQUIPO LÍDER O REPRESENTANTE. UN CHALECO DE LA SEGURIDAD ES NECESARIO EN TODO MOMENTO AL ENTRAR EN LA ZONA. NO HAY EXCEPCIONES.
- c. La entrada designada a la zona de envío será la escalera principal en el extremo sudoeste

de la base de carga. Quienes ingresen a la zona deben notificar al líder del equipo de transporte o su designado por teléfono, radio, o en persona. Bajo ninguna circunstancia se utilizará el Departamento de envío como un paso o zona de acceso directo a otras partes de la planta.

- Utilidad de los vehículos y equipos no están permitidos en la zona de envío a menos que requerido para el trabajo se realiza en la zona. Cualquier persona que opera un vehículo/equipo de utilidad que debe entrar en el Departamento de envío o zona de muelle de carga debe notificar el envío capataz de departamento por la radio, en persona, o en el ext. 320 antes de entrar en la zona. El líder del equipo de transporte o su designado notificará a los demás empleados de la zona. No se permiten bicicletas/triciclos en la zona de envío.
- d. Todos carretillas elevadoras utilizadas en el Departamento de transporte están equipadas con un golpe no sistema detección dispositivo que advierte al operador y peatonal cuando están cerca uno del otro. NADIE entrar en el área del Departamento de transporte deberá recibir un dispositivo de vigilancia personal de PAD en el almacén antes de entrar en la zona. La almohadilla se alarma cuando en la proximidad de una carretilla elevadora para alertar al usuario de su presencia. Pastillas deben enviarse a la bodega al salir de la zona.

37. uso de agua de fuego

- a. Fuego agua del molino, que incluye hidrante gancho ups y tomas, no son permitidos para agua eneral use a menos que el aprobado por el ingeniero de proyecto y un fuego agua Use permisose obtiene del Supervisor de casa de poder.

38. carros de golf

Lo siguiente debe ocurrir durante la operación un carrito de golf en la propiedad del molino.

- a. En cualquier momento un individuo sale un carrito de golf que deben girar el carro de golf apague y ajustar los frenos de estacionamiento, independientemente de cuánto tiempo va a estar fuera del carro de golf.
- b. Suministros de piezas de equipos que no puede ser colocado en el tablero de piso o los asientos de un carrito de golf.
- c. Suministros de piezas de equipos se hará sólo en carritos de golf que cuentan con una cama de carga que tiene un cuerpo mínimo de 4 pulgadas de lado o fijados a la parte superior del carro de golf como sigue.
 - i. Si usted tiene que llevar tubería y material en un techo de carro de golf, se asegurará que el carro de golf. Material que se pega hacia fuera más de 4 pies de últimos el frente, lados y parte trasera de un carrito de golf debe ser bandera.
- d. Nunca exceda el número de asientos disponibles para el número de pasajeros.
 - i. Por ejemplo: A asiento delantero del carro de golf tiene sólo dos personas y un carrito de golf con un asiento trasero adicional tendrá sólo dos personas adicionales. La caja de carga es no considerar un asiento y nadie debería sentarse o montar en la caja de carga.
- e. Todos los pasajeros deben mantener las manos, brazos, piernas y pies dentro de los límites del carro de golf en épocas cuando el carro está en movimiento.
- f. Golf carros voluntad no ser permitido para salir de las puertas de seguridad de fábrica (excepto en caso de emergencia).
- g. Golf carros voluntad no utilizar para viajar a y desde el callejón del reloj.
- h. Luces y balizas deben estar en cuando el carro de golf está en movimiento.
- i. Uso del teléfono celular no está permitido cuando el carro de golf está en movimiento. Si usted necesita utilizar el tope móvil del carro de golf.

Carros de golf deben ser adecuadamente inspeccionados una vez por semana.

39. plantas de Tall Oil

- a. La planta de aceite de alto es una zona de acceso restringido. Cualquier persona que necesite entrar en el área de la planta de aceite de resina debe informar a la sala de control

y firmar con el operador de planta de aceite de alto. Si el operador no está presente, el supervisor de servicio técnico o con su representante de molino deberá notificarse antes de entrar en la zona.

Regulaciones ambientales

- b. las áreas de agua de tormenta
- c. El molino de Valdosta es necesaria para mantener una tormenta agua descarga permiten garantizar el agua de lluvia que deja el molino está libre de sustancias químicas y basura. Contratistas que trabajan dentro de las áreas cubiertas por el Plan de prevención de contaminación tormenta agua deben hacer todo lo posible para evitar que todos los productos químicos, tales como combustible diesel, gasolina, aceite, detergentes de cualquier tipo, desengrasantes, ácidos o basura y basura en un desagüe de agua de tormenta.
- d. Contratistas no deben almacenar productos químicos a granel o coloque cualquier diesel o gasolina impulsado por equipos, máquinas de soldadura o generadores en un área de agua de tormenta sin contención secundaria a menos que previamente aprobada por los departamentos de técnico ambiental en ext. 257 o 239 o 237 o 382 o 391.
- e. Cualquier derrame de productos químicos dentro del área cubierta por el Plan de prevención de contaminación tormenta agua debe notificarse inmediatamente marcando ext. 700 para activar el equipo de materiales peligrosos.
- f. Para información acerca de las zonas cubiertas en el Plan de agua de tormenta, en contacto con el ingeniero o el técnico / departamentos de medio ambiente en 257 o 239 o 237 o 382 o 391.

40. uso de relleno sanitario

- a. El molino de Valdosta es propietaria y opera un permitido, no peligrosos sólido residuos vertedero industrial en sitio. Contratistas deben obtener el permiso del Departamento de medio ambiente técnico utilizar el relleno sanitario y disponer de los desperdicios.
- Muestra se registra en el relleno sanitario para recordar a alguien entrar en el sitio no se permitieron que los materiales. Un tambor o contenedor que contiene un material químico debe ser vaciar completamente (drenado). Cualquier contenedor que llevó a cabo un material peligroso debe ser triple enjuagado antes de ponerlos en el vertedero. Si usted tiene alguna pregunta sobre el uso del vertedero, en contacto con el técnico / departamentos de medio ambiente en el exterior 257 o 239 o 237 o 382 o 391 . Los infractores de las normas de vertido se prohibirá uso de relleno sanitario. Costo para limpiar de materiales prohibidos depositados por un contratista puede cargarse a ese contratista.
- b. **Cualquier material para el relleno sanitario PCA debe ir acompañado de un completo Registro de eliminación de vertederos firmado por su contacto PCA. No no autorizado se permite el acceso al relleno sanitario.**
- c. Los siguientes materiales no pueden ser desechados en el vertedero:
 - Las de tambores o contenedores no vacío
 - Residuos de alimentos o recipientes de cualquier tipo
 - Materiales líquidos o semilíquidos
 - Residuos de oficina
 - Residuos peligrosos
 - Materiales reciclables
 - Neumáticos
 - Baterías
 - Residuos de petróleo
 - Bombillas de luz
 - Los residuos que no generan en el sitio (es decir casa u otros residuos desde una ubicación fuera del sitio).
- d. Colocación de asbesto en el relleno sanitario debe ser aprobada por el técnico / departamentos de medio ambiente por adelantado poniéndose en 257 o 239 o 237 o 382 o

391. Materiales de amianto deberán almacenarse en un lugar seguro en bolsas debidamente etiquetados hasta que se complete el trabajo.

- e. Siguiente notificación del departamento técnico ambiental, el material debe ser colocado en la zona del vertedero de amianto. Amianto deberá cubrirse dentro de 24 horas.

41. contenedores de molino

- SÓLO los contenedores que están etiquetados como "desperdicios de los alimentos
- permitidos" pueden usarse para alimentos relacionados con la basura, como botellas de bebidas vacías tazas de papel del agua.
- ELIMINACIÓN DE CUALQUIER ALIMENTO RELACIONADO CON RESIDUOS, COMO ENVASES VACÍOS DE ALIMENTOS O BEBIDAS EN CUALQUIER OTRO CONTENEDOR DE BASURA, BOTE DE BASURA O EL RELLENO SANITARIO, ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO.
- Las tapas del contenedor deben permanecer cerradas en todo momento a menos que la adición de residuos.

42. centro de reciclaje

- a. El molino funciona un centro de reciclaje de acero inoxidable, aluminio, lata, paletas, tablas de andamio, tambores, acero, hierro y tubería galvanizada. Materiales reciclables se deben colocar en forma ordenada en el lugar apropiado. Para preguntas acerca del centro de reciclaje, póngase en contacto con su representante de fábrica o el técnico / departamentos de medio ambiente al ext. 257 o 239 o 237 o 382, 391.

43. alcantarillas y desagües

- a. No coloque ni permita que los materiales que no son biodegradables, tales como soldadura barras, trapos, papel, alambre y basura en la alcantarilla de molino o desagües, ya que esto causa problemas operacionales y taponamiento en las alcantarillas, estaciones de bombeo y clarificadores.
- b. No vacíe los tambores, camiones o tanques que contengan productos de petróleo o materiales peligrosos en las alcantarillas o desagües. Aprobación previa se requiere para cualquier disposición material químico. Póngase en contacto con el departamento técnico y ambiental al ext. 257 o 239 o 237 o 382, 391.

44. residuos peligrosos

- a. Contratistas son responsables de la correcta gestión y disposición de los residuos peligrosos, incluyendo pero no limitado a:

Residuos de pintura

Solventes (aguarrás, alcohol deshidratado)

Cualquiera basura exhibiendo un pH < 2.0 o > 12.5

El manejo adecuado de los residuos peligrosos debe planificarse adecuadamente antes de comenzar el trabajo. Todos los contratistas que generan residuos peligrosos como parte de su trabajo son responsables de obtener un número de identificación de EPA y deben estar familiarizado y cumplir con todas las regulaciones aplicables de residuos peligrosos.

- b. Solamente aprobado por limpieza líquidos pueden en parte las arandelas. No se permite el uso de cualquier otros líquidos/solventes de limpieza.
- c. SÓLO empleados del molino se permiten almacenar y disponer de aceite usado en la propiedad del molino.
- d. No puede haber ninguna liberación intencional de materiales peligrosos, aceites o residuos al suelo. Cualquier derrame accidental deberá indicarse marcando ext. 700 para activar el equipo de materiales peligrosos.
- e. Camiones de vacío de atención : No hay materiales líquidos o semilíquidos pueden ser aspirados hasta que el pH ha sido revisado y verificado como residuos no peligrosos. Usted debe contactar el departamento técnico ambiental en 257 o 239 o 237 o 382 o 391 antes de aspirar.

- f. Aerosoles latas pueden desecharse en la basura. Latas de aerosol se pueden tomar para el almacén para la eliminación o deben tomarse con el contratista fuera del sitio después de la terminación del trabajo.

45. materiales radiactivos

- a. Cualquier desecho visitar refractario y horno de cal, ladrillo debe ser comprobado por el contratista/reciclador para norma o ser aprobado por el departamento técnico ambiental antes de colocar en los contenedores de reciclaje de molino o remover de propiedad del molino. Esto
- b. incluye trabajos de demolición. Póngase en contacto con el Dpto. técnico ambiental en 257 o 239 o 237 o 382 o 391.

46. registro de uso de la barra de Metal y soldadura

- a. Contratistas son responsables de todos (todo tipo) de acero inoxidable y chapa de cobre, pipa, barra de seguimiento y uso de barra de soldadura. Formulario seguimiento adecuado o si tiene preguntas, póngase en contacto con su Gerente de proyecto.

-
-
-

Esto concluye la orientación de la contratista.

Usted debe firmar el acuerdo de Contratista Individual y completar la prueba de revisión de seguridad.

Se emitirá una tarjeta para verificar la terminación de esta orientación.

La tarjeta de verificación caduca un año desde la fecha de emisión.

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de fábrica o el jefe de servicio antes de comenzar a trabajar.

Seguridad del contratista- Revisión prueba

Círculo la respuesta correcta

1. ¿qué es la mejor manera para activar el emergencia de molino sistema?
 - A. Marque el 911
 - B. Marque EXT. 700 de un molino teléfono o llamar a la guardia de seguridad directamente en (229)559-2361.
 - C. Marque 411

2. fumar no en VALDOSTA molino de propiedades o en los vehículos en cualquier tiempo.
 - A. Verdadera
 - B. FALSO

3. ALCOHOL y armas de fuego son no permitido en empresa propiedad. Este incluye la estacionamientos.
 - A. Verdadera
 - B. FALSO

4. la molino de velocidad limite es _____ Y debe observa en todos tiempos cuando opere una mudanza vehículo.
 - A. 15 MPH
 - B. 5 MPH
 - C. 20 MPH.

5. Cuando realizar bloqueo etiqueta , cada cerradura debe tener una etiqueta adjunta la cerradura Estados:
 - A. El usuario, fecha y el trabajo se realiza
 - B. La fecha de la persona de nacimiento, alta escuela asistió, y año de graduado
 - C. Ninguno de el de arriba

6. que declaración (S) es cierto acerca de caídaprotección:
 - A. Personal Caída Protección debe ser usada en cualquier momento mientras se trabaja en alturas mayor de 4 pies por encima de la tierra nivel o sobre equipo no bien vigilado con barandillas.
 - B. Caída protección de equipo debe ser inspeccionado antes de cada uso.
 - C. Ambos A y B son verdaderos.

7. todos confinados espacios en el VALDOSTA molino requiere un permiso para ser completado antes de la entrada:
 - A. Verdadera
 - B. FALSO

8. que del siguiente debe ser en lugar antes de realizar caliente trabajo:
 - A. Un trabajo caliente de permiso debe ser llenado y autorizado por el Maint/Engr representante y el Departamento supervisor
 - B. Un señalado fuego reloj debe ser asignado para el trabajo en caliente sitio
 - C. Un extintor de incendios debe estar presente en el caliente obra
 - D. Todas las anteriormente debe ser en lugar de previo a realizar cualquier caliente trabajo

9. A trabajo trabajo análisis está diseñado para asegurarse de que todos las precauciones de seguridad son tomadas antes de que alguien comienza trabajo que pone personal en riesgo:
 - A. Verdadera
 - B. FALSO

10. en el molino de VALDOSTA, que creen que todo lo que hacen es merece la pena hacer con seguridad y una lesión libre lugar de trabajo es alcanzable por la promoción de la seguridad y salud.
 - A. Estoy de acuerdo con esta declaración
 - B. No Acepto esta declaración y no PLAN de para trabajo en VALDOSTA elMILL.

Nombre (impresión): _____ Compañía: _____

Firma: _____

Fecha: _____

CONTRATISTA INDIVIDUAL ACUERDO

Name: _____
(Por favor imprima claramente)

EMPLOYEE ID # _

EMPRESA DE REPRESENTACIÓN DE: _

DATE: _____ / _____ / _____

El molino de Valdosta tendrá un nivel de cero tolerancia para las violaciones de las normas de seguridad y prácticas, las directrices de seguridad y requisitos medioambientales. Si usted no entiende o tiene alguna pregunta sobre la información proporcionada a usted en esta orientación, por favor, dirija al representante en este momento.

Si usted tiene alguna pregunta en un momento posterior, en contacto con su representante de molino o cualquier personal del molino como se indica en el folleto.

Sobre la terminación de esta orientación, recibirá una Tarjeta de verificación de orientación. Esta tarjeta expira un año desde la fecha de emisión. Debe llevar esta tarjeta con usted en todo momento en propiedad de la empresa y presentar a la guardia de seguridad antes de entrar en el molino. Será su responsabilidad de mantenerse al día con esta tarjeta para evitar nueva orientación antes de la fecha de caducidad.

Es política de la fábrica de Valdosta cada empleado contratista llevar un gafete de identificación y el número a simple vista mientras que en la propiedad de molino . No se permitirá cualquier empleado del contratista no llevaba una insignia de identificación visible para trabajar.

Lea la siguiente declaración y firme su nombre:

"Me comprometo a cumplir con la seguridad, seguridad, medio ambiente y reglamentos establecidos por el molino de Valdosta. Entiendo el material que se me presentado durante esta orientación y saber que tengo una pregunta sobre seguridad, seguridad ni tema ambiental para notificar a mi supervisor o la autoridad apropiada del molino".

Firma del empleado del contratista